



SKIPipeカバーW

加工手順



①パイプカバーを完全に閉じる



②ヒンジ部を上にして切断開始



③パイプカバーを回転させながら切断